

市発注工事放射線量測定調書

上段：計測値

下段：バックグラウンド値

単位：μSv/h

No.	測定地点		砕石の 生産地等	施工日	使用 材料	測定値(μSv)			調査日	測定時間		路面等状況
	路線・施設名	施工箇所				0.01m	0.5m	1.0m		時	分	
渋川住民センター												
1	渋川住民センター駐車場 (南側中央)	二本松市渋川字上 弘川96-1	郡山市熱海町	10月25日 ~27日	密粒度 M0-40	0.33	0.34	0.34	1月17日	15	40	乾燥
						0.68	0.66	0.67		15	48	乾燥
東和公民館												
2	阿武隈漕艇場浄化 槽	木幡字西和代	あだたら生コン(株) 双葉郡浪江町	4月1日 ~4日	生コン	0.71	0.70	0.68	1月17日	10	10	乾燥
						0.72	0.71	0.70		10	15	乾燥
太田住民センター												
3	太田住民センター 駐車場	太田字堺田地内	郡山市熱海地 内	7月7日	切込砕 石0-40	0.83	0.72	0.70	1月17日	11	45	半乾き
						0.72	0.70	0.70		11	55	乾燥
岩代支所												
4	消防施設災害復旧事業 防火水槽修繕	西勝田字供中口	不明	7月中旬	西	1.22		1.25	1月17日	11	20	
										11	22	
5	消防施設災害復旧事業 防火水槽修繕	上太田字梅沢	不明	7月中旬	上	0.61		0.59	1月17日	10	40	
										10	42	
6	消防施設災害復旧事業 防火水槽修繕	初森字研石	不明	7月中旬	初	0.50		0.62	1月17日	11	05	
										11	07	
7	消防施設災害復旧事業 防火水槽修繕	初森字八斗田	不明	7月中旬	初	0.45		0.44	1月17日	10	55	
										10	57	
8	消防施設災害復旧事業 防火水槽修繕	東新殿字梅久保	不明	7月中旬	東	0.38		0.40	1月17日	10	20	
										10	22	
9	消防施設災害復旧事業 防火水槽修繕	東新殿字与太郎内	不明	7月中旬	東	0.28		0.49	1月17日	10	25	
										10	27	
10	消防施設災害復旧事業 防火水槽修繕	田沢字小林	不明	7月中旬	田	0.49		0.48	1月17日	9	35	
										9	37	
11	消防施設災害復旧事業 防火水槽修繕	田沢字狼倉	不明	7月中旬	田	0.41		0.43	1月17日	9	30	
										9	32	
12	消防施設災害復旧事業 防火水槽修繕	田沢字桜平	不明	7月中旬	田	0.27		0.36	1月17日	9	55	
										9	57	
13	消防施設災害復旧事業 防火水槽修繕	西勝田字下太池田	不明	10月中旬	西	0.62		0.85	1月17日	11	30	
										11	32	
14	消防施設災害復旧事業 防火水槽修繕	成田字町田	不明	10月中旬	成	0.77		0.85	1月17日	11	10	
										11	12	
15	消防施設災害復旧事業 防火水槽修繕	西新殿字餅田	不明	10月中旬	西	0.48		0.69	1月17日	11	40	
										11	42	
16	消防施設災害復旧事業 防火水槽修繕	百目木字山辺沢	不明	10月中旬	百	0.53		0.56	1月17日	10	10	
										10	12	
17	消防施設災害復旧事業 防火水槽修繕	田沢字高井	不明	10月中旬	田	0.69		0.70	1月17日	9	45	
										9	47	
18	新殿住民センター簡易 水道接続工事	西新殿字西	郡山市熱海町	10月中旬	西	0.52		0.51	1月17日	11	50	
										11	55	
19	鳥居町・新町線	小浜字北月山	米沢市万世町 刈安	8月28日	密粒度 M0-40	0.42	0.43	0.44	1月18日	8	45	乾燥
						0.41	0.42	0.45		8	50	乾燥
農政												
20	杉田農村広場	舗装道路	郡山市熱海町	10月28日	密粒度 M0-40	0.62	0.77	0.88	1月17日	10	58	乾燥
						1.13	1.26	1.27		11	05	乾燥
農林												
21	(林道) 米石羽山線	戸沢字無地ノ内	郡山市 日和田	5月中旬	再生材 RC-40	0.42	0.44	0.47	1月17日	16	22	乾燥
						0.78	0.82	0.80		16	28	砂利(雪)
22	(林道) 米石羽山線	戸沢字沼平山	郡山市 日和田	5月中旬	再生材 RC-40	0.40	0.44	0.44	1月17日	16	35	乾燥
						0.75	0.73	0.70		16	40	乾燥
23	(排水路) 大稲場地区	大稲場	二本松市 渋川	4月上旬	再生材 RC-40	0.48	0.75	0.82	1月18日	10	27	砂利道
						1.50	1.43	1.32		10	32	道(砕石無)
24	(排水路)復旧 岡ノ内地区	岡ノ内	浪江町	4月上旬	Co骨材 (5~	1.32	1.14	1.12	1月18日	10	40	摺付Co上
						0.72	0.79	0.86		10	45	既設Co上
25	(農道) 永田原七地区	永田四丁目	本宮市 青田	8月中旬	再生材 RC-40	0.90	0.85	0.82	1月18日	9	55	砂利道
						0.96	0.92	0.88		9	59	砂利道
26	(林道) 川前吉田線	杉沢字川前	大玉村 大山	12月上旬	粒調 M-40	0.37	0.40	0.44	1月17日	17	30	乾燥
						0.84	0.82	0.78		17	35	半乾き
27	(林道) 川前吉田線	杉沢字川前	大玉村 大山	11月下旬	粒調 M-40	0.36	0.42	0.43	1月17日	17	20	乾燥
						0.72	0.72	0.70		17	24	乾燥
28	(用水路) 舘野四丁目地区	舘野四丁目	二本松市 渋川	12月上旬	再生材 RC-40	0.22	0.23	0.25	1月18日	9	28	水面上
						0.28	0.40	0.72		9	32	水面上
建築												
29	市営住宅下山田団地火災 復旧工事	新座	白岩生コン(株) いわき市・米沢市	23.5.28	生コン	0.23		0.64	1月16日	16	00	室内(台所)
										16	30	屋外空間線量
30	市営住宅表団地火災復旧 工事	表一丁目	白岩生コン(株) いわき市・米沢市	23.5.下旬	生コン	0.27		0.70	1月16日	14	00	1F和室(屋内)
										14	20	屋外空間線量

市発注工事放射線量測定調書

上段：計測値
下段：バックグラウンド値

単位：μSv/h

No.	測定地点		砕石の 生産地等	施工日	使用 材料	測定値(μSv)			調査日	測定時間		路面等状況
	路線・施設名	施工箇所				0.01m	0.5m	1.0m		時	分	
31	油井町消防屯所新築工事	油井字新田町	あだたら生コン(株) 米沢市	23.6月中旬	生コン	0.15		0.25	1月16日	16 30	屋内	
32	(仮称)とうわこども園新築主体工事	針道字大町西	白岩生コン(株) いわき市・米沢市	23.10.中旬 以降～	生コン	0.16		0.30	1月5日	15 45 16 15	屋内 屋外空間線量	
33	市営住宅原セ諏訪団地浄化槽修繕(37号)	原セ諏訪	あだたら生コン(株) 双葉砕石工業	23.3月	生コン	0.51 0.62		0.58 0.54	1月17日	15 20 15 40	浄化槽天端土間 既存(65号)	
34	" (38号)	"	あだたら生コン(株) 双葉砕石工業	23.4月	生コン	0.52 0.62		0.47 0.54	1月17日	15 25 15 40	浄化槽天端土間 既存(65号)	
35	" (40号)	"	あだたら生コン(株) 双葉砕石工業	23.4月	生コン	0.56 0.62		0.46 0.54	1月17日	15 30 15 40	浄化槽天端土間 既存(65号)	
教育												
36	小浜小学校	小浜字藤町 普通室(地中梁)	白岩生コン(株) 双葉郡浪江町	4月26日	生コン	0.17		0.78	1月17日	17 05 17 25	屋内 屋外空間線量	
37	旭小学校	田沢字鳥上 昇降口外部(柱鋼板部)	あだたら生コン(株) 双葉郡浪江町	4月4日	生コン	0.28		0.41	1月17日	16 06 15 55	屋外 屋外空間線量	
38	塩沢小学校	塩沢一丁目 合併浄化槽(スラブ)	白岩生コン(株) いわき市・米沢市	9月下旬	生コン	0.28		0.74	1月17日	13 58 13 57	屋外 屋外空間線量	
39	渋川小学校	渋川字神明森 普通室(地中梁)	白岩生コン(株) いわき市・米沢市	12月28日	生コン	0.20		1.16	1月17日	14 50 14 56	屋内 屋外空間線量	
40	二本松南小学校	亀谷二丁目 1階廊下(耐震壁)	白岩生コン(株) いわき市・米沢市	12月28日	生コン	0.19		1.05	1月17日	14 32 14 15	屋内 屋外空間線量	
41	二本松北小学校	郭内一丁目 給食室(床改修)	前田建材工業(株) 山形県北村山郡	3月下旬	砕砂	0.17		0.80	1月17日	10 30 10 35	屋内 屋外空間線量	
42	二本松第三中学校	大作 屋内運動場(側溝底盤)	あだたら生コン(株) 双葉郡浪江町	3月29日	生コン	0.87		1.11	1月18日	16 06 15 55	屋外 屋外空間線量	
43	岳下小学校	大塚 屋内運動場(犬走り補修)	あだたら生コン(株) 双葉郡浪江町	3月31日	生コン	0.69		1.28	1月18日	16 06 15 55	屋外 屋外空間線量	
44	二本松第三中学校	駐車場脇 ストック置場	郡山市 熱海町	4月25日	砕石 0-40	1.11 1.49	1.29 1.23	1.29 1.23	1月17日	16 22 16 28	乾燥 半乾き	
45	渋川小学校	駐車場	郡山市 熱海町	4月28日	砕石 0-40	1.10 1.43	1.09 1.27	0.97 1.11	1月17日	13 32 13 35	半乾き 半乾き	
46	岩代中学校	駐車場、ロータリー	郡山市 熱海町	5月2日	砕石 0-40	0.89 1.15	0.82 1.05	0.75 0.95	1月17日	14 45 14 52	半乾き 半乾き	
47	川崎小学校	職員駐車場	郡山市 熱海町	5月9日	砕石 0-40	1.04 1.33	0.92 1.20	0.85 1.15	1月17日	14 05 14 01	乾燥 乾燥	
48	杉田小学校	ストック置場	郡山市 熱海町	5月11日	砕石 5-25	0.45 0.85	0.95 0.95	0.91 0.91	1月17日	16 08 16 04	乾燥 乾燥	
49	小浜中学校	体育館脇	郡山市 熱海町	6月6日	砕石 5-25	1.65 2.87	1.71 2.23	1.63 1.80	1月17日	15 26 15 29	半乾き 半乾き	
50	岳下小学校	第二駐車場	郡山市 熱海町	10月12日	砕石 0-40	1.40 1.98	1.21 1.22	1.10 1.22	1月17日	16 48 16 52	乾燥 半乾き	
土木												
51	北田線	吉倉 字北田	双葉砕石工業(株) 熱海町	10月	M-40	0.41 0.63	0.58 0.62	0.58 0.62	1月17日	10 30	乾燥 乾燥	
52	下原1号線	渋川 字下原	双葉砕石工業(株) 熱海町	6月	M-40	0.38 0.46	0.43 0.46	0.43 0.46	1月17日	10 17	乾燥 乾燥	
53	藤内地線	下川崎 字藤内地	日東産業(株) 土湯温泉町	6月	M-40	0.54 0.52	0.53 0.52	0.53 0.51	1月17日	10 56	乾燥 乾燥	
54	二反田線	上川崎字 二反田	双葉砕石工業(株) 熱海町	12月	M-40	0.63 0.70	0.60 0.72	0.74 0.74	1月17日	11 11	乾燥 乾燥	
55	大関2号線	大関地内	日東産業(株) 土湯温泉町	6月	M-40	0.33 0.20	0.30 0.25	0.30 0.25	1月17日	15 30 15 33	乾燥 乾燥	
56	沼ヶ作・八串遠橋線	沼ヶ作地内	日東産業(株) 土湯温泉町	6月	M-40	0.54 0.82	0.71 0.82	0.74 0.82	1月18日	11 58 12 00	乾燥 乾燥	
57	沓形・大葛線	箕輪一丁目	日東産業(株) 土湯温泉町	5月	M-40	0.37 0.47	0.48 0.48	0.50 0.45	1月17日	16 20 16 25	乾燥 乾燥	
58	夏無線	針道 字夏無	双葉砕石工業(株) 熱海町	11月	M-40	0.90 0.90	0.89 0.90	0.90 0.90	1月18日	9 51 9 54	半乾き 半乾き	
59	熊野谷・油ヶ作線	戸沢 字熊野谷	菅野建材 福島市飯野町	11月	生コン CO舗	0.46 0.59	0.46 0.68	0.48 0.72	1月17日	11 20 11 25	乾燥 乾燥	
60	羽山峠線	戸沢 字北羽山	白岩生コン 本宮市長屋	11月	生コン CO舗	0.72 0.69	0.72 0.74	0.74 0.78	1月18日	9 30 9 34	乾燥 乾燥	
61	塩之沢・蟹沢線	木幡 字塩之沢	日東産業(株) 土湯温泉町	7月	M-40	0.72 0.97	0.71 0.96	0.74 1.03	1月17日	10 20 10 26	乾燥 乾燥	
62	西田・墓地線	太田 字西田	双葉砕石工業(株) 熱海町	6月	M-40	0.57 0.92	0.57 0.90	0.56 0.90	1月18日	9 21 9 25	乾燥 乾燥	
63	大沢1号線	大沢	日東産業(株) 土湯温泉町	6月	M-40	0.81 1.14	1.02 1.14	1.17 1.14	1月17日	15 01 15 05	乾燥 乾燥	
64	成上・大沢線	大沢	日東産業(株) 土湯温泉町	5月	M-40	0.78 0.80	1.06 1.14	1.26 1.14	1月17日	14 46 14 52	乾燥 乾燥	
65	上太池田・下太池田線	西勝田 字上太池田	福島県北砕石販売 福島市土湯温泉町	7月	M-40	0.70 1.06	0.82 1.21	0.83 1.20	1月17日	13 45 13 50	乾燥 乾燥	

市発注工事放射線量測定調書

上段：計測値
下段：バックグラウンド値

単位：μSv/h

No.	測定地点		砕石の 生産地等	施工日	使用 材料	測定値(μSv)			調査日	測定時間		路面等状況
	路線・施設名	施工箇所				0.01m	0.5m	1.0m		時	分	
66	加藤木3号線	上長折 字加藤木	双葉砕石工業㈱ 熱海町	10月	M-40	0.63	0.64	0.64	1月17日	14	08	乾燥
						0.70	0.70	0.70		14	11	
67	細田2号線	西新殿 字細田	日東産業㈱ 土湯温泉町	9月	M-40	0.47	0.48	0.51	1月17日	11	22	乾燥
						0.46	0.47	0.49		11	19	
68	谷地頭4号線	東新殿 字谷地頭	日東産業㈱ 土湯温泉町	11月	M-40	0.31	0.32	0.33	1月17日	10	19	乾燥
						0.42	0.41	0.42		10	16	
69	山落・不川田線	東新殿 字山落	双葉砕石工業㈱ 熱海町	4月	M-40	0.50	0.51	0.51	1月17日	10	34	乾燥
						0.47	0.50	0.50		10	29	
70	不動平3号線	不動平	日東産業㈱ 土湯温泉町	10月	M-40	0.19	0.18	0.18	1月17日	9	40	乾燥
						0.19	0.19	0.19		9	44	
71	滝畑1号線	上川崎字滝畑	日東産業㈱ 土湯温泉町	5月	M-40	0.61	0.65	0.67	1月17日	10	47	乾燥
						0.82	0.83	0.83		10	53	
72	上種田3号線	上川崎字上種田	日東産業㈱ 土湯温泉町	7月	M-40	0.43	0.66	0.64	1月17日	11	21	乾燥
						0.86	0.80	0.80		11	27	
73	鳥井戸・宮ノ前線	杉沢字込戸内	双葉砕石工業㈱ 熱海町	12月	M-40	0.22	0.23	0.24	1月17日	14	17	乾燥
						0.37	0.36	0.36		14	21	
74	存俣・陳ノ下線	上太田字仲絵面	日東産業㈱ 土湯温泉町	4月	M-40	0.75	0.76	0.75	1月17日	14	52	乾燥
						1.03	1.02	1.07		14	54	
75	田町2号線	田町	双葉砕石工業㈱ 熱海町	10月	M-40	0.61	0.74	0.84	1月17日	15	52	乾燥
						1.05	1.04	1.06		15	55	
76	向寺坂・夏刈線	太田字湯在子	双葉砕石工業㈱ 熱海町	10月	M-40	0.42	0.43	0.48	1月18日	9	34	乾燥
						0.62	0.61	0.61		9	37	
土木災害												
77	つつじ山線	西勝田 字牛坂	(有)東部石産工業所 本宮市青田	11月	M-40	0.66	0.67	0.67	1月17日	15	16	乾燥
						1.21	1.18	1.18		15	25	
78	戸ノ内・越田線	成田 字戸ノ内	双葉砕石工業㈱ 熱海町	12月	M-40	0.75	0.78	0.74	1月17日	15	25	乾燥
						1.24	1.17	1.14		15	25	
79	十字字・亀ノ内	初森 字本郷	双葉砕石工業㈱ 熱海町	11月	M-40	0.42	0.55	0.52	1月17日	14	37	乾燥
						0.94	0.90	0.86		14	37	
80	仙道内・上小田線	太田字布沢入	(有)東部石産工業所 本宮市	10月	M-40	0.42	0.43	0.47	1月18日	9	59	乾燥
						0.82	0.80	0.80		10	01	
81	猫清水・不川田線	戸沢字馬乗	双葉砕石工業㈱ 熱海町	10月	M-40	0.34	0.36	0.37	1月18日	9	47	乾燥
						0.38	0.37	0.38		9	51	
82	若宮・伏返線	戸沢 字黒少内	双葉砕石工業㈱ 熱海町	11月	M-40	0.34	0.34	0.36	1月17日	11	40	乾燥
						0.44	0.42	0.42		11	45	
83	薬師堂線	太田 字岩前	双葉砕石工業㈱ 熱海町	12月	M-40	0.43	0.46	0.54	1月17日	10	40	乾燥
						1.39	0.86	0.82		10	45	
84	上ノ内・才之神線	木幡 字塩沢	双葉砕石工業㈱ 熱海町	12月	M-40	0.33	0.33	0.42	1月17日	11	00	半乾き
						0.57	0.56	0.56		11	05	
85	大稲場・ト口ミ線	大稲場	双葉砕石工業㈱ 熱海町	11月	M-40	0.38	0.44	0.42	1月17日	9	38	乾燥
						0.62	0.68	0.69		9	40	
86	向寺坂・夏刈線	上太田 字夏刈	佐藤砂利砕石 福島市飯坂町	12月	M-40	0.40	0.41	0.43	1月17日	11	02	乾燥
						0.61	0.60	0.61		11	06	
87	向寺坂・夏刈線	上太田 字夏刈	菅野建材 福島市飯野町	12月	生コン積 プロット	0.38		0.44	1月17日	11	02	乾燥
										11	06	
88	馬乗・夏刈線	太田 字一本松	佐藤砂利砕石 福島市飯坂町	12月	M-40	0.30	0.34	0.36	1月17日	10	47	乾燥
						0.54	0.54	0.54		10	52	
89	搦手・菖蒲ヶ入線	百目木 字搦手	(有)東部石産工業所 本宮市	11月	M-40	0.38	0.38	0.38	1月17日	9	58	乾燥
						0.46	0.51	0.51		10	01	
90	太夫内線	東新殿字太夫内	双葉砕石工業㈱ 熱海町	10月	M-40	0.33	0.33	0.34	1月17日	14	04	乾燥
						0.43	0.42	0.42		14	08	
91	清ノ内・七久保線	杉沢字清ノ内	(有)東部石産工業所 本宮市	11月	M-40	0.36	0.37	0.37	1月17日	14	25	乾燥
						0.60	0.60	0.61		14	28	
92	藤町3号線	小浜字藤町	双葉砕石工業㈱ 熱海町	11月	M-40	0.44	0.44	0.45	1月17日	15	07	乾燥
						1.10	1.07	1.06		15	10	
93	浅川・鈴石神社線	堀越	双葉砕石工業㈱ 熱海町	12月	M-40	0.58	0.58	0.60	1月17日	15	40	乾燥
						1.30	1.22	1.21		15	44	
道路維持												
94	大壇4号線	大壇：1工区	双葉砕石工業㈱ 郡山市熱海	6月	粒調砕 石	0.52	0.50	0.49	1月17日	13	45	乾燥
						0.78	0.92	0.90		13	50	
95	大壇4号線	大壇：2工区	双葉砕石工業㈱ 郡山市熱海	6月	粒調砕 石	0.52	0.53	0.53	1月17日	13	47	乾燥
						0.79	1.00	0.94		13	52	
96	大壇4号線	大壇：集水桝	あだたら生コン 二本松市油井	6月	コンク リート	0.49			1月17日	13	48	乾燥
								0.79		13	55	
97	東裏・舟形石線	下平	舗装工のみ (砕石使用せず)	6月		0.54	0.59	0.60	1月17日	14	00	乾燥
						1.16	1.10	0.90		14	05	
98	南町5号線	南町	双葉砕石工業㈱ 郡山市熱海	11月	粒調砕 石	0.70	0.69	0.70	1月17日	14	20	乾燥
						0.80	0.85	0.88		14	26	
99	北向・太子堂線	矢ノ戸	舗装工のみ (砕石使用せず)	10月		0.57	0.61	0.66	1月17日	14	40	乾燥
						0.74	0.75	0.74		14	44	
100	(普)伊佐沼川	伊佐沼町一丁目	白岩生コン 本宮市長屋	7月	コンク リート	0.40			1月17日	15	03	乾燥
								0.58		15	05	

市発注工事放射線量測定調査書

上段：計測値

下段：バックグラウンド値

単位：μSv/h

No.	測定地点		砕石の 生産地等	施工日	使用 材料	測定値(μSv)			調査日	測定時間		路面等状況
	路線・施設名	施工箇所				0.01m	0.5m	1.0m		時	分	
101	横森環状線	岳温泉横森	舗装工のみ (砕石使用せず)	11月		0.29 0.42	0.26 0.41	0.26 0.40	1月17日	15 15	37 40	湿潤 湿潤
102	堀越・松林線	堀越	日東産業㈱ 福島市土湯温泉町	6月1日	粒調砕石	0.50 1.02	0.51 0.99	0.50 1.00	1月17日	15 15	27 30	乾燥 乾燥
103	宮本・明主内線	橋本	双葉砕石工業㈱ 郡山市熱海町	5月1日	粒調砕石	0.50 1.20	0.51 1.14	0.60 1.09	1月17日	15 15	20 23	乾燥 乾燥
104	若宮・郭内線	郭内一丁目	㈱東部石産工業所 本宮市青田	9月1日	粒調砕石	0.44 0.76	0.38 0.76	0.40 0.74	1月17日	14 14	15 18	乾燥 乾燥
105	平石高田・安達ヶ原線	安達ヶ原三丁目	㈱東部石産工業所 本宮市青田	11月1日	粒調砕石	0.37 0.41	0.41 0.47	0.44 0.47	1月17日	14 15	57 00	乾燥 乾燥
106	末広町・加持内線	三原町	双葉砕石工業㈱ 郡山市熱海町	9月1日	粒調砕石	0.45 0.61	0.47 0.62	0.48 0.63	1月17日	14 14	35 38	乾燥 乾燥
107	若宮・箕輪線	中山田	双葉砕石工業㈱ 郡山市熱海町	9月1日	粒調砕石	0.56 0.99	0.57 0.84	0.65 0.86	1月17日	13 13	50 53	乾燥 乾燥
108	正法寺町・新座線	新座	日東産業㈱ 福島市土湯温泉町	9月1日	粒調砕石	0.63 0.68	0.71 0.79	0.79 0.80	1月17日	13 13	40 43	乾燥 乾燥
109		新座(集水桝)	(有)菅野建材 福島市飯野町	9月1日	コンクリート	0.51		0.68	1月17日	13 13	40 43	乾燥 乾燥
110	永田・大関線	上新田：1工区	双葉砕石工業㈱ 郡山市熱海町	11月	粒調砕石	0.27 0.33	0.26 0.34	0.26 0.34	1月17日	15 15	38 39	乾燥 乾燥
111		上新田：2工区	双葉砕石工業㈱ 郡山市熱海町	11月	粒調砕石	0.20 0.38	0.22 0.36	0.24 0.36	1月17日	15 15	20 24	乾燥 乾燥
112	永田・大関線	上葉木坂	双葉砕石工業㈱ 郡山市熱海町	11月	粒調砕石	0.29 0.42	0.29 0.40	0.29 0.39	1月17日	15 15	26 36	湿潤 湿潤
113	原セオ木1号線	原セオ木	双葉砕石工業㈱ 郡山市熱海町	11月	粒調砕石	0.39 0.66	0.39 0.66	0.40 0.65	1月17日	14 14	52 53	乾燥 乾燥
114		原セオ木 積ブロック	白岩生コン 米沢市万世町	11月	コンクリート	0.39		0.66	1月17日	14 14	52 53	乾燥 乾燥
115	針道・北戸沢線	針道字北作	双葉砕石工業㈱ 熱海工場	12月	粒調砕石	0.40 0.59	0.41 0.60	0.39 0.59	1月17日	9 9	52 55	乾燥 乾燥
116	来ヶ作線	針道字笹ノ田	双葉砕石工業㈱ 熱海工場	9月	粒調砕石	0.40 0.53	0.39 0.54	0.40 0.54	1月17日	10 10	03 05	砂利乾燥 砂利乾燥
117	石谷・松木下線	木幡字石谷	双葉砕石工業㈱ 熱海工場	5月	粒調砕石	0.67 0.76	0.68 0.68	0.70 0.72	1月17日	10 10	17 15	半乾き 半乾き
118	若宮・伏返線	太田字若宮	双葉砕石工業以外	12月	粒調砕石	0.70 0.87	0.70 0.78	0.68 0.79	1月17日	10 10	23 25	乾燥 乾燥
119	上小田線	太田字上小田	双葉砕石工業以外	6月	粒調砕石	0.60 1.09	0.61 0.94	0.51 0.94	1月17日	10 10	41 34	乾燥 乾燥
120	小初沢・原線	戸沢字石塚	双葉砕石工業以外	5月	粒調砕石	0.41 0.54	0.40 0.54	0.55 0.55	1月17日	10 10	50 53	半乾き 半乾き
121	二本柳・中田線	渋川字川坂	双葉砕石工業㈱ 郡山市熱海町	9月6日	粒調砕石	0.43 0.64	0.43 0.68	0.42 0.67	1月17日	11 11	51 48	乾燥 乾燥
122	神明森・山ノ入線	渋川字上広久保	双葉砕石工業㈱ 郡山市熱海町	4月21日	粒調砕石	0.54 0.90	0.56 0.90	0.57 0.90	1月17日	12 11	00 57	乾燥 乾燥
123	農協・赤木内線	渋川字上弘川	双葉砕石工業㈱ 郡山市熱海町	4月21日	粒調砕石	0.59 0.58	0.59 0.58	0.60 0.58	1月17日	11 11	33 30	乾燥 乾燥
124	中北・桜町線	下川崎字鶏谷内	日東産業㈱ 福島市土湯温泉町	4月1日	粒調砕石	0.62 0.66	0.61 0.68	0.67 0.69	1月17日	11 11	15 20	乾燥 乾燥
125	桶沢・田尻線	下川崎字鶏谷内	日東産業㈱ 福島市土湯温泉町	4月1日	粒調砕石	0.61 0.58	0.63 0.57	0.65 0.57	1月17日	11 11	30 25	乾燥 乾燥
126	柳下・新田町線	油井字新田町	双葉砕石工業㈱ 郡山市熱海町	4月21日	粒調砕石	0.33 0.72	0.34 0.70	0.34 0.70	1月17日	12 12	12 09	乾燥 乾燥
127	黒沼・名目津線	渋川字蛇森	佐藤砂利砕石㈱ 福島市飯坂	10月1日	粒調砕石	0.46 0.86	0.47 0.80	0.47 0.79	1月17日	11 11	43 40	乾燥 乾燥
128	安達駅・源八坂線	油井字目黒内山	(有)菅野建材 福島市飯野町	1月1日	コンクリート	0.49 0.49	0.49 0.49	0.49 0.52	1月18日	8 8	50 55	乾燥 乾燥
129	海老内線	田沢字鳥上	双葉砕石工業㈱ 郡山市熱海町	12月19日	粒調砕石	0.40 0.40	0.39 0.40	0.39 0.40	1月17日	9 9	45 48	乾燥 乾燥
130	鳥上1号線	田沢字鳥上	双葉砕石工業㈱ 浪江町	4月上旬	粒調砕石	0.53 0.51	0.51 0.49	0.51 0.49	1月17日	9 9	30 33	乾燥 乾燥
131	高井線	田沢字向坂	舗装工のみ (砕石使用せず)	12月5日		0.60 0.56	0.60 0.56	0.60 0.56	1月17日	10 10	00 3	乾燥 乾燥
132	上久保・落合線	田沢字上久保	日東産業㈱ 福島市土湯温泉町	5月19日	粒調砕石	0.62 0.63	0.62 0.63	0.62 0.63	1月17日	10 10	15 18	乾燥 乾燥
133	芳ノ又線	上長折字広平	双葉砕石工業㈱ 郡山市熱海町	12月19日	粒調砕石	0.48 0.94	0.55 0.94	0.57 0.96	1月17日	9 9	45 48	乾燥 乾燥
134	葉ノ木線	初森字葉ノ木	双葉砕石工業㈱ 郡山市熱海町	12月19日	粒調砕石	0.34 0.58	0.41 0.59	0.50 0.60	1月17日	10 10	5 8	乾燥 乾燥
135	葉ノ木線	初森字天ヶ平	日東産業㈱ 福島市土湯温泉町	7月6日	粒調砕石	0.56 0.52	0.58 0.53	0.58 0.53	1月17日	10 10	30 33	乾燥 乾燥
136	反町3号線	小浜字反町	あだたら生コン 二本松市油井	5月20日	コンクリート	0.57 0.66	0.64 0.67	0.66 0.67	1月17日	11 11	45 48	乾燥 乾燥
137	柏木田・新町線	西勝田字柏木田	㈱福島アスコ 二本松市渋川	4月27日	再生砕石	0.78 0.82	0.78 0.80	0.78 0.80	1月18日	8 8	40 43	乾燥 砂利道 乾燥 舗装道

市発注工事放射線量測定調査書

上段：計測値

下段：バックグラウンド値

単位：μSv/h

No.	測定地点		砕石の 生産地等	施工日	使用 材料	測定値(μSv)			調査日	測定時間		路面等状況
	路線・施設名	施工箇所				0.01m	0.5m	1.0m		時	分	
138	郭内・塩沢町線	郭内二丁目	(株)福島アスコ 二本松市渋川	6月	粒調砕 石	0.38	0.37	0.36	1月17日	14	30	乾燥
						0.36	0.36	0.36		14	33	
139		郭内二丁目：コンクリート擁壁	(株)福島アスコ 二本松市渋川	6月	コンク リート	0.26		0.36	1月17日	14	30	乾燥
								0.36	1月17日	14	33	乾燥
140	若宮・鉄扇町線	塩沢二丁目	前田道路(株) 郡山市日和町	8月	再生砕 石	0.62	0.62	0.65	1月17日	14	20	乾燥
						0.93	0.88	0.87		14	23	
141	箕輪一丁目4号線	箕輪一丁目	双葉砕石工業(株) 郡山市熱海町	10月	粒調砕 石	0.38	0.35	0.37	1月17日	14	00	乾燥
			箕輪一丁目：集水 樹			あだたら生コン 二本松市油井	10月	コンク リート		0.27		
142								0.46	1月17日	14	03	乾燥
143	硯石・大玉線	原セオ木	双葉砕石工業(株) 郡山市熱海町	10月	粒調砕 石	0.23	0.22	0.23	1月17日	13	50	乾燥
						0.34	0.35	0.34		13	53	
144	杉田仲之内団地5号線	杉田仲ノ内	双葉砕石工業(株) 郡山市熱海町	12月	粒調砕 石	0.45	0.45	0.46	1月17日	15	00	乾燥
						1.11	1.14	0.92		15	03	
145	中町・江口線	大町	双葉砕石工業(株) 郡山市熱海町	8月	粒調砕 石	0.44	0.46	0.47	1月17日	15	15	乾燥
						0.80	0.80	0.74		15	18	
146		大町：集水樹	白岩生コン 本宮市長屋	8月	コンク リート	0.43		0.80	1月18日	9	15	乾燥
								0.80	1月18日	9	18	乾燥
147	中町・江口線	大町	日東産業(株) 福島市土湯温泉町	11月	粒調砕 石	0.51	0.52	0.55	1月17日	15	20	乾燥
						0.79	0.62	0.64		15	23	
148	中町・江口線	大町	双葉砕石工業(株) 郡山市熱海町	11月	粒調砕 石	0.41	0.42	0.43	1月17日	15	30	乾燥
						0.79	0.62	0.64		15	33	
149	LED道路照明設置(第2回)工事	二本松全域	あだたら生コン 二本松市油井	9月頃	コンク リート	0.66	0.67	0.68	1月17日	14	27	乾燥
						0.69	0.70	0.71		14	30	
150	LED道路照明設置工事	二本松仮設住宅	(有)菅野建材 福島市飯野町	10月	コンク リート	0.42	0.47	0.48	1月17日	13	35	乾燥
						0.78	0.73	0.42		13	33	
151	LED道路照明設置(第4回)工事	二本松全域	白岩生コン 本宮市長屋	12月	コンク リート	0.50	0.50	0.50	1月17日	15	40	乾燥
						0.50	0.51	0.52		15	43	
152	山田・毘沙門堂線	原セ七日照田	双葉砕石工業(株) 郡山市熱海町	11月1日	粒調砕 石	0.42	0.44	0.46	1月17日	10	25	乾燥
						0.63	0.61	0.52		10	19	
153	山田・毘沙門堂線	原セ堰下	双葉砕石工業(株) 郡山市熱海町	11月1日	粒調砕 石	0.46	0.45	0.46	1月17日	10	13	乾燥
						0.52	0.53	0.53		10	07	
154	硯石・大玉線	箕輪一丁目 ：2工区	双葉砕石工業(株) 郡山市熱海町	11月15日	粒調砕 石	0.42	0.42	0.43	1月17日	10	51	乾燥
			箕輪一丁目 ：3工区	双葉砕石工業(株) 郡山市熱海町	"	粒調砕 石	0.56	0.56		0.58	11	
155						0.42	0.46	0.56	1月17日	11	06	乾燥
						0.56	0.56	0.58	1月17日	11	09	乾燥
156	硯石・大玉線	原セ笠張	双葉砕石工業(株) 郡山市熱海町	11月15日	粒調砕 石	0.39	0.42	0.45	1月17日	10	43	乾燥
						0.58	0.59	0.61		10	32	
157	山田・北杉田線	大作：1工区	双葉砕石工業(株) 郡山市熱海町	11月1日	粒調砕 石	0.90	0.90	0.92	1月17日	11	35	半乾き
			大作：2工区	双葉砕石工業(株) 郡山市熱海町	"	粒調砕 石	1.65	1.52		1.47	11	
158						0.78	0.86	0.92	1月17日	11	45	半乾き
						1.65	1.52	1.47	1月17日	11	48	半乾き
159	山田・北杉田線	杉田町三丁目 ：1工区	双葉砕石工業(株) 郡山市熱海町	11月15日	粒調砕 石	0.67	0.72	0.78	1月17日	12	05	乾燥
			杉田町三丁目 ：2工区	双葉砕石工業(株) 郡山市熱海町	"	粒調砕 石	1.19	1.22		1.24	11	
160						0.65	0.74	0.86	1月17日	13	25	乾燥
						1.19	1.22	1.24	1月17日	13	25	乾燥
161	南トロミ・昭和町線	錦町二丁目	双葉砕石工業(株) 郡山市熱海町	11月15日	粒調砕 石	0.73	0.86	0.87	1月17日	13	56	乾燥
						1.08	1.09	1.09		13	51	
162	南トロミ・昭和町線	南町	"	"	"	0.74	0.78	0.80	1月17日	14	08	半乾き
						1.34	1.33	1.32		14	03	
下水道												
163	金色久保・上竹線 舗装(補助その2)	作田地内外	郡山市熱海町	7月上旬	MO-40	0.54	0.54	0.57	1月17日	11	30	乾燥
							0.68	1.22		1.15	11	
164	" 手戻り分	作田地内外	郡山市熱海町	7月上旬	MO-40	0.60	0.77	0.83	1月17日	11	18	乾燥
							0.72	0.84		0.80	11	
165	国道459号外(市単1号)管渠	茶園二丁目地内外	福島アスコ	5月下旬	RC40	0.35	0.38	0.45	1月17日	15	02	乾燥
						1.01	0.86	0.80		15	06	
166	安達駅油井町線 舗装(安達その2)	油井町地内外	福島アスコ	11月中旬	密粒度	0.28	0.33	0.33	1月17日	11	02	乾燥
						0.54	0.54	0.56		11	04	
167	金色久保・上竹線 (1工区)管渠	作田地内外	福島アスコ	9~12月	RC40	0.49	0.49	0.55	1月17日	11	39	乾燥
							0.75	0.73		0.73	11	
168	金色区画街路(2工区)管渠	金色地内	郡山市日和町	10~12月	RC40	0.59	0.75	0.75	1月17日	11	46	乾燥
						1.50	1.12	0.95		11	44	
169	金色区画街路(3工区)管渠	金色地内外	福島アスコ	10~12月	RC40	0.77	1.06	1.04	1月17日	14	44	乾燥
						1.55	1.35	1.29		14	45	
170	金色区画街路(4工区)管渠	金色地内外	郡山市日和町	9~12月	RC40	0.56	0.66	0.71	1月17日	14	23	乾燥
						0.80	0.76	0.82		14	24	
171	金色区画街路(5工区)管渠	金色地内外	福島アスコ	9~12月	RC40	0.55	0.78	0.81	1月17日	14	26	乾燥
						0.95	0.88	0.83		14	28	
172	金色区画街路(6工区)管渠	金色地内外	福島アスコ	12月	RC40	0.53	0.77	0.70	1月17日	14	30	乾燥
						1.50	1.42	1.11		14	38	
173	金色区画街路(促進2号)管渠	金色地内外	福島アスコ	10~12月	RC40	0.31	0.37	0.46	1月17日	14	48	乾燥
						1.37	1.35	1.24		14	50	

市発注工事放射線量測定調書

上段：計測値

下段：バックグラウンド値

単位：μSv/h

No.	測定地点		碎石の 生産地等	施工日	使用 材料	測定値 (μSv)			調査日	測定時間		路面等状況
	路線・施設名	施工箇所				0.01m	0.5m	1.0m		時	分	
174	金色区画街路 舗装(基幹2)	金色地内外	本宮市青田	12~1月	MO-40	0.52	0.45	0.52	1月17日	14	53	乾燥
						1.33	0.95	0.96		14	56	乾燥
175	金色久保・上竹線 舗装(基幹4)	作田地内外	福島市飯坂町	11~12月	MO-40	0.57	0.68	0.69	1月17日	11	25	乾燥
						1.20	1.20	1.10		11	27	乾燥
176	安達駅油井町線 (手戻工事)管渠	油井町地内外	福島アスコ	10月	RC40	0.30	0.44	0.53	1月17日	10	57	乾燥
						0.37	0.39	0.39		10	59	乾燥
177	田向2号線 (安達市単1号)管渠	油井町地内	福島アスコ	8~9月	RC40	0.25	0.28	0.32	1月17日	13	20	乾燥
						0.44	0.42	0.42		13	24	乾燥
178	成田一丁目2号線 (災害その1)管渠	成田町一丁目地内外	郡山市日和田町	10~12月	RC40	0.35	0.45	0.46	1月17日	17	05	乾燥
						0.50	0.50	0.52		17	00	乾燥
179	市海道冠木線外 (災害その2)管渠	茶園二丁目地内外	福島アスコ	10~12月	RC40	0.41	0.40	0.44	1月17日	17	18	乾燥
						0.56	0.55	0.58		17	20	乾燥
180	県道二本松安達線外 (災害その3)管渠	油井町地内外	本宮市青田	12月	MO-40	0.36	0.38	0.39	1月17日	10	51	乾燥
						0.85	0.82	0.74		10	54	乾燥
生涯学習												
181	城山庭球場トイレ	郭内四丁目	白岩生コン(株) 双葉郡浪江町	4月	生コン	0.22	0.25	0.23	1月18日	18	10	乾燥
						0.71	0.72	0.71		18	15	乾燥
182	城山総合グラウン ドトイレ	郭内四丁目	あだたら生コン(株) 双葉郡浪江町	4月1日	生コン	0.22	0.22	0.19	1月18日	18	20	乾燥
						0.84	0.91	0.89		18	25	乾燥
183	城山庭球場(137.5 ㎡)	郭内四丁目	双葉郡浪江町 砕石(下巻砕)	5月19日	粒調砕石 M40	0.64	0.68	0.74	1月17日	11	00	乾燥
						0.86	0.87	0.86		11	05	乾燥
水道												
184	原セ・大玉線	原セ笠張	郡山市 熱海町	11月30日	密粒度 M0-40	0.45	0.43	0.42	1月17日	11	08	乾燥
						0.40	0.42	0.40		11	11	乾燥
185	杉田仲之内団地5 号線	杉田仲之内	郡山市 熱海町	12月27日	密粒度 M0-40	0.69	0.70	0.70	1月17日	11	25	乾燥
						1.42	1.10	1.05		11	28	乾燥
186	金色久保・上竹線	作田	本宮市 青田	11月29日	密粒度 M0-40	0.45	0.56	0.60	1月17日	11	42	乾燥
						0.94	0.90	0.85		11	45	乾燥
187	北向・八軒町線	油井字北向	本宮市 青田	11月1日	密粒度 M0-40	0.51	0.51	0.53	1月17日	13	20	乾燥
						0.50	0.51	0.53		13	23	乾燥
188	県道二本松・川俣 線	上川崎字源八坂	本宮市 青田	11月27日	密粒度 M0-40	0.40	0.47	0.46	1月17日	13	35	乾燥
						0.35	0.43	0.40		13	30	乾燥
189	菖蒲沢1号線	上川崎字菖蒲沢	本宮市 青田	11月10日	密粒度 M0-40	0.50	0.57	0.55	1月17日	13	40	乾燥
						0.75	0.71	0.63		13	42	乾燥
190	重畑・大将内線	上川崎字重畑	本宮市 青田	11月14日	密粒度 M0-40	0.48	0.62	0.70	1月17日	13	50	乾燥
						0.99	0.76	0.87		13	52	乾燥
191	葉ノ木線	西新殿字天ヶ平外	米沢市 万世町	12月21日	生コン	0.43	0.78	0.78	1月17日	10	30	乾燥
						0.91	0.82	0.81		10	40	乾燥
192	中島・高助線外	針道字北作地内外	郡山市 熱海町	9月16日	密粒度 M0-40	0.36	0.45	0.45	1月17日	11	20	乾燥
						0.62	0.56	0.54		11	30	乾燥
都市計画												
193	霞ヶ城公園霞ヶ池上広場 公衆便所改修工事	郭内三丁目地内	浪江町津島	3月25日	生コン	0.29			1月17日	13	10	乾燥(屋内)
								0.75		13	12	乾燥(屋外)
194	きめ細かな交付金事業霞ヶ 城公園内園路(るり池付近) 舗装工事	郭内三丁目地内	郡山市熱海町	6月6日	砕石	0.75	0.75	0.75	1月17日	13	15	乾燥(園路)
						1.06	1.07	1.07		13	18	乾燥(園路)
195	安達ヶ原ふるさと村公園 施設等補修工事	安達ヶ原四丁目地内	郡山市熱海町	3月7日	砕石	0.68	0.68	0.69	1月17日	14	15	乾燥(園路)
						1.02	1.13	1.16		14	20	乾燥(園路)
196	愛宕山公園広場法面修復 工事	根崎一丁目地内	-	9月8日	砕石 (再生材)	0.48	0.40	0.56	1月18日	10	30	乾燥(法面)
						0.80	0.82	0.80		10	35	乾燥(法面)
197	石井運動広場災害復旧工 事	平石町地内	福島市中野	10月1日	砕石	0.56	0.62	0.82	1月18日	10	01	乾燥(駐車場)
						1.76	1.81	1.80		10	03	乾燥(駐車場)
198	スカイピアあだたらサイク リングロード修復工事	上葉木坂地内	大玉村大山	10月11日	砕石	0.23	0.23	0.24	1月18日	9	40	乾燥(園路)
						0.26	0.26	0.26		9	42	乾燥(園路)
200	岳公園災害復旧工事	岳温泉二丁目地内	大玉村大山	11月21日	砕石	0.32	0.34	0.34	1月18日	9	24	乾燥(駐車場)
						0.34	0.34	0.34		9	26	乾燥(駐車場)
企財												
201	旧田沢小学校敷地法面復 旧工事	田沢字明内50	郡山市熱海町	10月下旬	砕石	0.14	0.15	0.17	1月16日	16	30	乾燥
						0.50	0.43	0.35		16	45	乾燥
202	二本松市本庁舎下水道接 続工事	金色403-1	本宮市青田	H24年1月	砕石	0.35	0.60	0.63	1月18日	10	20	乾燥
						0.80	0.58	0.51		10	20	乾燥
203	旧針道小学校敷地積ブ ロック等修繕	針道字堤崎25	郡山市熱海町	10月上旬	砕石	0.40	0.60	0.61	1月17日	14	00	乾燥
						0.75	0.58	0.48		14	10	乾燥
204	表団地法面修繕	表一丁目150-98	福島市土湯温 泉町	8月上旬	砕石	0.32	0.52	0.61	1月17日	15	00	乾燥
						1.12	0.90	0.77		15	10	乾燥
205	大壇山古戦場敷地修繕	向原100-1外	福島市土湯温 泉町	7月下旬	砕石	1.16	1.55	1.46	1月17日	15	30	乾燥
						1.47	1.45	1.26		15	45	乾燥
206	杉田仲ノ内団地集会所予 定地排水修繕	杉田仲ノ内1-18	福島市土湯温 泉町	7月上旬	砕石	0.31	0.49	0.55	1月18日	9	30	乾燥
						0.71	1.06	0.92		9	45	乾燥

市発注工事放射線量測定調書

上段：計測値

下段：バックグラウンド値

単位：μSv/h

No.	測定地点		砕石の 生産地等	施工日	使用 材料	測定値(μSv)			調査日	測定時間		路面等状況
	路線・施設名	施工箇所				0.01m	0.5m	1.0m		時	分	
207	二本松市役所本庁舎周辺 ブロック修繕	金色403-1	二本松市平石 高田	8月中旬	砂利	1.50	1.20	1.05	1月18日	10	10	乾燥
						2.25	1.58	1.29		10	15	乾燥
208	高速バス二本松BS駐車 場整備工事	成田町一丁目	福島市土湯温 泉町	4月	砕石	0.38	0.38	0.38	1月18日	9	00	乾燥
						0.65	0.79	0.83		15	00	乾燥
209	高速バス二本松BS駐車 場整備工事	成田町一丁目	山形県米沢市 浪江町津島	3月	生コン	0.85	0.76	0.79	1月18日	9	00	乾燥
						0.65	0.79	0.83		15	00	乾燥
健康増進課												
210	安達保健センター	油井字砂田101	本宮市	8月5日		0.65	0.65	0.58	1月17日			
高齢福祉課												
211	安達老人福祉セン ター	油井字石倉111	郡山市 熱海	9~10月		0.36		0.47	1月17日	11	00	
子育て支援課												
212	戸沢幼稚園	敷地内の通園路	南津島	3月23日		0.81		0.53	1月17日			
213	戸沢幼稚園	職員駐車場	南津島	5月10日		0.72		0.65	1月17日			
214	川崎幼稚園	玄関階段	再生骨材	6月19日		0.24		0.23	1月17日			
215	新殿幼稚園	玄関アプローチ	棚倉町	4月5日		0.29		0.27	1月17日			
216	新殿幼稚園	玄関アプローチ	棚倉町	4月5日		0.76		0.57	1月17日			
217	新殿幼稚園	玄関アプローチ	棚倉町	4月5日		0.56		0.43	1月17日			
218	新殿幼稚園	玄関アプローチ	棚倉町	4月5日		0.56		0.55	1月17日			
219	旭幼稚園	駐車場	南津島 (事故前購入)	4月5日		0.36		0.41	1月17日			
220	旭幼稚園	通路北	南津島 (事故前購入)	4月5日		0.44			1月17日			
221	旭幼稚園	通路南	南津島 (事故前購入)	4月5日		0.50			1月17日			
222	塩沢幼稚園	トイレ修繕	丸共	4月5日		0.21		0.10	1月17日			
新殿住セ												
223	新殿住民センター 水道接続	西新殿字西1	郡山市 熱海	11月末		0.52		0.51	1月17日			
東和支所												
224	ウッディハウスとうわ敷 地法面復旧修繕	木幡字東和代地内	あだたら生コン 福島アスコン	23.5.20	コンクリート 再生骨材	0.44	0.42	0.50	1月18日	15	30	側溝水有
						0.68	0.72	0.69		15	50	乾燥

- 1 車道の測定箇所について、センターラインがある市道については片側車線の中央とし、2車線の市道については、道路の中央とする。
- 2 歩道がある路線については、測定箇所は歩道の中心とする。(両側歩道の場合は片側のみ計測)、歩道が無い場合は路側を計測する。
- 3 それぞれ路面から0.01m、0.5m、1.0mの高さで計測する。
- 4 上段に施工区間の中心で計測した値を記入する。
- 5 下段に同一路線の工区から離れた震災前の別施工箇所計測した値を記入する。
- 6 工区が分かれている路線は、それぞれ計測し、値を記入する。(字 : 2工区 等)